

Rapport Brandskydd

Uppdragsgivare

Kundnamn: Bostadsrättsföreningen Trekungahuset	
Fastighet/Objekt: Brf Trekungahuset	
Adress:	
Postnummer:	Ort:
E-post: *	
Telefon: 040-302212	

Anticimex uppgifter

Kundnummer: 542463	Rapportnummer: 85001625-A2	Besöksdatum: 2019-11-29
Tekniker: Andreas Lindblom		
E-post: andreas.lindblom@anticimex.se		
Telefon: +46709150122		

Aktiviteter vid besöket

Vid besöket har följande aktiviteter utförts.

.

Kategorier

Inspektionen ger en aktuell bild över statusen på brandskyddet och vilka eventuella brister som finns i verksamheten. En sammanställning av observerade brister finner du till höger. Eventuellt fokusområde för inspektionen har diskuterats fram utifrån verksamhetens behov och önskemål.

Sammanfattning



Risk för uppkomst av brand

--	--	--	--

Risk för spridning av brand

		1	1
--	--	---	---

Möjlighet till utrymning

-			
---	--	--	--

Möjlighet till insats

-			
---	--	--	--

Systematiskt brandskyddsarbete

-			
---	--	--	--

Rapport Brandskydd

Inspektionsutlåtande

Symbolförklaring:



Inget att notera



Notering / rekommendation

Observation som teknikern vill belysa men som inte utgör avvikelser



Avvikelse

Observation som bör åtgärdas då det föreligger risk för framtida problem



Allvarlig avvikelse

Bör åtgärdas då det redan finns pågående problem eller risker som bryter mot rådande lagstiftning

Gradering: Utrymme:




Trapphus, Förvaring

Trapphus - Brännbart material, placering. Risk för förhöjd brandrisk och okontrollerad brandspridning. Risk för förhöjd brandbelastning och ökad brandspridning.

Åtgärdsförslag: Städa undan det brännbara materialet.

Kategori: Spridning av brand



Källare, Förvaring

Brandfarlig vara, felaktig förvaring. Förråd 10 Förvaring av brandfarliga varor skall uppfylla de gällande regler som finns för ämnets klassning/typ. Ingen förvaring är tillåten i källarförråden.

Åtgärdsförslag: Se till att förvaring och hantering av brandfarlig vara sker enligt gällande regler.

Kategori: Uppkomst av brand

Rapport Brandskydd



Källare, Väggar

Brandcell/-vägg, genomföring ej tätat. Genomföringar får inte försämra brandcellen/-väggens avskiljande funktion

Åtgärdsförslag: Täta kabelgenomföringen med typgodkänt material och metod. Exempelvis med en typgodkänd brandskydds massa.

Kategori: Spridning av brand



Rapport Brandskydd



Med vänlig hälsning

Andreas Lindblom